

穿刺試驗機機台操作手冊

1. 只有經過教育訓練或有教育訓練過的人在一旁指導後，方可使用。
2. 機台半徑 2 公尺內非經教育訓練人等離開避免危險。
3. 於底部平面上放置緩衝材。
4. 在刀具落點位置放置測試樣品後方可進行以下測試。
5. 將測試用刀具緊靠吸附裝置並轉黑色旋鈕。
6. 按上升鍵到達指定高度。
7. 在落點位置放置透明套筒。
8. 轉黑色旋鈕落下刀具。
9. 使用完畢時將吸附裝置降到底部再關電源

注意事項

1. 測試前確認透明長管內接線無掉落與無其他雜物掉落其中。
2. 確認馬達與鏈條正常作用，如有異常情況(高溫、臭味)需立即停止。
3. 在底部平台上、測試樣品之下需放置緩衝材來減低衝擊，勿放置剛性高或危險物質於平台上。